

Arbeitsplatten-Öl

olej na pracovné dosky



1 Povrch dreva prebrúste v smere štruktúry dreva postupne brusivom s finálnym brúsením brúsnyim papierom o zrnitosti P 180 a odstráňte prach.



2 Pred použitím oleja na pracovné dosky CLOU Arbeitsplatten-öl poriadne zamiešajte. Počas samotnej aplikácie a sušenia dostatočne vetrajte.



3 Olej rovnomerne a sýto naneste štetcom alebo olejovým valčekom v smere štruktúry dreva a nechajte vsiaknuť 30 minút. Pri vysoko nasiakavých drevinách môžete postup zopakovať.



4 Zvyšky oleja, ktoré ostali na povrchu odstráňte čistou bavlnenou handrou alebo vpolírujte brúsnyim rúnom do dreva. Povrch nechajte preschnúť 1 – 2 dni v dobre vetraných priestoroch.



5 Upozornenie: handry po olejovaní majú sklon k samovznieteniu! Preto ich namočte do vody a nechajte vyschnúť vonku.



6 O naolejovaný povrch sa pravidelne starajte. Pracovnú dosku s ohľadom na stupeň záťaže z času na čas znova preolejajte tenkou vrstvou oleja. Nevsiaknutý olej z povrchu vždy úplne odstráňte.

Arbeitsplatten-Öl

- ✓ zachováva prírodný charakter dreva
- ✓ vysoká plniaca sila
- ✓ obzvlášť odolné plochy
- ✓ vhodné na detské hračky